

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající zdivo - smíšené (cihelné/kamenné)
- Nelešená část budovy
- Rostlý terén
- Kamenivo - stávající kačírek 0,8-1,2cm
- Odtokový žlab - betonový
- Chodník - betonová dlažba
- Asfaltová komunikace
- Betonová zatravňovací dlažba
- Stávající okapový svod - modře
- Stávající venkovní vpusť - zelená
- Sonda - označení

SCHÉMA BUDOVY:

POZNÁMKY:

- Zaměření a vynesení budovy je kvůli nepravidelnosti přilpůdobeno pravoúhlé soustavě. Zákresem stávajícího stavu je provedeno v rozsahu nutném pro účel PD, tedy stavební úpravy - hydroizolace spodní stavby. Stávající stav řeší především, obvodové nosné stěny a okolní zpevněné plochy. Zaměření místností a vnitřních nosných zdí je pouze informativní zakresleno pouze orientačně!
- Před započetím prací na stavbě je nutné vždy rozměry ověřit na stavbě a přizpůsobit přesným rozměrům stavby. Budou dodrženy technologické postupy a detaily udávané příslušnými normamo a výrobci stavebních materiálů!
- Základové konstrukce jsou zakresleny ve své předpokládané pozici, případě zjištění jiných základových poměrů bude konzultováno s HIP.
- V žádném případě nesmí být při realizaci podkopána základová spára !!!
- Po vyhloubení rýhy budou prověřeny dešťové svody s jejich odvedením dešťových vod dešťovou kanalizací. V případě, že se projeví jakákoliv porucha či nedostatečnost v dimzi dešťové kanalizace, bude provedena její oprava. Rozsah bude upřesněn na stavbě po odkrytí dešťových svodů.

STUDIO PROKON
P_R_O_J_E_K_Č_N_Í_ _K_A_N_C_E_L_Á_Ř

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Pavel Graca
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Graca
VYPRACOVAL: Ing. Marek Rychtr

AKCE: Stavební úpravy - hydroizolace spodní stavby
Základní škola Jh Mariánské Lázně
Mariánské Lázně, Komenského 459
Sp.č. 467, k.ú. Mariánské Lázně

INVESTOR: Město Mariánské Lázně, IČO 00254061
Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně

ÚČEL PD: OHLÁŠENÍ STAVBY MĚŘÍTKO: A3 / 1:100
ZAK. ČÍSLO: 2022_05_PG DATUM: 09/2022
ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 1.PP - STÁV. STAV D.1.1.2