

Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně



Rozbor vzorků odebraných ze skladby podlahy pod kanceláří 267

Ing. Martina Hřebenářová

Průzkumy objektů, určování dřevokazných škůdců, návrhy sanace, posudky vč. znaleckých,
technologický a poradenský servis v oblasti stavební aplikované chemie,
prodej ekologických přípravků na ochranu dřeva

f

únor 2017

Shrnutí:

Všechna zpřístupněná zhlaví jsou poškozena, ve dvou případech byla prokázána dokonce činnost dřevomorky.

Také záklopy demontované z trámů jsou ze spodní strany silně poškozeny kombinovanou činností celulózovorních dřevokazných hub z čeledi chorošovitých.



Vlhkost trámů naměřená v době prohlídky: 8,4%.

Vlhkost záklopů naměřená v době prohlídky: 10%.

Trámy v délce nebyly v době prohlídky přístupné.

Dosud nedemontované záklopy jsou při pohledu do mezistropního prostoru nedostatečně odkorněny, patrné je působení dřevokazného hmyzu i zaplísnění povrchu.



Způsob vedení oprav poškozených zhlaví - viz tabulka výše.

V Plzni dne 24. února 2017