



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/20/601/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 30. 3. 2020

Dodatečná informace č. 3 – vysvětlení zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:	P20V00000022
Název veřejné zakázky:	Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 1. etapa
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) ZZVZ)
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ)
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Klasifikace CPV – hlavní předmět:	45454100-5 Rekonstrukce budov
- další předmět:	45000000-7 Stavební práce

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:	Město Mariánské Lázně
Právní forma organizace:	801 – obec
Zastoupené:	Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Sídlo:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO, DIČ:	00254061, CZ00254061
Datová schránka:	bprbqms
Profil zadavatele:	https://zakazky.muml.cz

3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 25. 3. 2020.

Dotaz:

Ve výkazu výměr SO 02 - Budova A - stavební úpravy dvorní fasády je položka

23	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m ² , tl. do 300 mm	m ³	5,216		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"1NP"0,98*1,00*1,55		1,519			
	VV		"2NP"1,07*0,88*2,04		1,921			
	VV		"3NP"2,01*0,88*1,55-0,98*0,88*1,12		1,776			
	VV		Součet		5,216			

V této položce jsou špatně započítány výměry, nepočítá se vůbec s rozšířením otvorů pro šikmá ostění. Položka tím bude mít větší výměru.

Navíc je zde špatně nastavená položka. Nejedná se o vybourání otvorů ve zdi tl. do 300 mm, ale v tl. přes 900 mm, kde je podstatně jiná cena.

Zvýšená výměra položky bude mít i vazbu na zvýšený přesun sutí.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že dotazovaná položka je v rozpočtu k ocenění nedopatřením uvedena chybně.

Zadavatel proto předkládá opravený rozpočet k ocenění.

Žádáme uchazeče, aby použili tento opravený rozpočet k ocenění.

Připojujeme vyjádření zpracovatele rozpočtu:

Ano, nedopatřením se v popisu položky s ozn. 971033641 (PČ 23) uvedla šířka konstrukce 300 mm namísto tl. přes 900 mm.

Výměra v položce je vypočtena na základě pohledové plochy a šířky konstrukce.

S ohledem na malé „rozevření“ ostění bylo uvažováno, že pracnost spojenou s vybouráním šikmeného ostění zohlední účastník výběrového řízení v rámci j. ceny. Jedná se o navýšení cca 0,62 m³.

S úpravou pol. 971033641 (PČ 23) dále souvisejí položky:

997013113 (PČ 25) - Vnitrostaveništní doprava sutí

997013501 (PČ 26) - Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku

997013509 (PČ 27) - Příplatek k odvozu sutí

997013803 (PČ 28) - Poplatek za uložení na skládce

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací