


ODDĚLENÍ ČÍSLO 1 – PŘEVÁŽNĚ JEHLIČNATÝ POROST – STROMY ZPŮSOBUJÍ NA ŘADĚ MÍST
DESTRUKCI HROBOVÝCH PŘÍSLUŠENSTVÍ



STROMY (NA SNÍMKU UPROSTŘED) POŠKOZUJÍ ZEŘ A NÁHROBKY



STARÉ PŘEROSTLÉ ZERAVY V POPŘEDÍ SNÍMKU, V ZADNÍ ČÁSTI PŘEVÁŽNĚ LÍPY, U KTERÝCH JE
POTŘEBNÉ PROVÉST PROŘEZÁNÍ KORUN, ZVÝŠENÍ KORUN ČI STATICKÉ ZABEZPEČENÍ



VE SPODNÍ ČÁSTI HŘBITOVA JE NUTNÉ ODTSTRANIT A NAHRADIT POROST VŠECH ODUMÍRAJÍCÍCH SMRKŮ PICHLAVÝCH



DVA SMRKY PŘED HLAVNÍM VSTUPEM U STARÉ SMUTEČNÍ SÍNĚ, KTERÉ POŠKOZUJÍ SVÝM KÖŘENOVÝM SYSTÉMEM BUDOVU ALE TAKÉ PŘÍLEHLÝ CHODNÍK



POHLED NA STARÉ LÍPY, U KTERÝCH JE NAVRHOVÁNO OŠETŘENÍ



JE NEZBYTNÉ ODSTRANIT NĚKTERÉ NÁLETOVÉ SMRKY, KTERÉ JSOU V POZDĚJŠÍM VĚKU NESTABILNÍ (NA SNÍMKU VLEVO). NA PRAVÉM SNÍMKU VSTUP NA 1. ODDĚLENÍ - ODSTRANĚNÍM HABRU VPRAVO ZA VSTUPEM BUDE UVOLNĚNÁ MOHUTNÁ JEDLE V POZADÍ



PROSYCHAJÍCÍ JEHLIČNANY OHROŽUJÍ PÁDEM VĚTVÍ NEBO CELÝCH STROMŮ



KOŘENOVÝ SYSTÉM TÉTO LÍPY POŠKOZUJE KRYT CHODNÍKU A MŮŽE ZPŮSOBIT ÚRAZ NÁVŠTĚVNÍKŮ ZAKOPNUTÍM

