



# Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Územní odbor Cheb, 17. listopadu 30, 350 02 Cheb

K č.j.: HSKV-615-2/2017-CH

Cheb : 15.3.2017

Počet listů : 1

Přílohy : PD

Ing. Arch. Ondřej Tuček  
U Průhonu 26  
353 01 Mariánské Lázně

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Bc. Vladimír Kadavý tel: 950375157 fax: 950375102 email: vladimir.kadavy@kvk.izscr.cz

**Název stavby** : celková rekonstrukce domu Chopin  
**Místo stavby** : Hlavní třída 47, Mariánské Lázně  
**Stavebník - investor** : Město Mariánské Lázně  
**Druh dokumentace** : STAVEBNÍ POVOLENÍ  
**Zpracovatel PBŘ** : Drábková Marie (číslo ČKAIT: 0008464), PBŘ ze dne: 2/2017

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 20.2.2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

## **nesouhlasné závazné stanovisko.**

### **Odůvodnění**

Byly zjištěny **zejména** následující nedostatky požárně bezpečnostního řešení. Dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o PO v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), dle:

- odst. 2, písm. a): nebyla předložena kompletní dokumentace dle požadavku vyhlášky č.26/2013 Sb., o dokumentaci stavby ve znění pozdějších předpisů;
- odst. 2, písm. b): není zhodnocena podlažnost požárního úseku A-N04.01 v návaznosti na požární výšku objektu dle čl. 5.2. ČSN 730802 a ve výpočtové části neodpovídají půdorysné plochy tohoto úseku s projektovou dokumentací; není zhodnocena dvoupodlažnost požárního úseku C-P01.01;
- odst. 2, písm. d): pro víceúčelový prostor požárního úseku A-N04.01 nelze použít požární zatížení pouze  $p_n 15 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$ ; v požárním úseku C-P01.03 není započítáno  $p_n$  jeviště;
- odst. 2, písm. g): není dodržen maximální povolený počet unikajících osob pro jednu chráněnou únikovou cestu A v budově A v návaznosti na tabulku 17 ČSN 730802 (pouze 200 osob); není posouzena šířka chráněné únikové cesty A v budově A při otevření větracích otvorů;
- odst. 2, písm. n): v objektu není navržena EPS ani hlásiče požáru použité v EZS v souladu § 26 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů.

### Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Jan Doubrava  
ředitel Územního odboru Cheb