



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/21/1637/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 2. 12. 2021

Dodatečná informace č. 10 – vysvětlení zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:	P21V00000041
Evid. č. ve VVZ:	Z2021-040679
Název veřejné zakázky:	Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 2. etapa
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) ZZVZ)
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§3 písm. b) ZZVZ)
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Klasifikace CPV – hlavní předmět:	45454100-5 Rekonstrukce budov
- další předmět:	45000000-7 Stavební práce

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:	Město Mariánské Lázně
Právní forma organizace:	801 – obec
Zastoupené:	Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Sídlo:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO, DIČ:	00254061, CZ00254061
Datová schránka:	bprbqms
Profil zadavatele:	https://zakazky.muml.cz

3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 25. 11. 2021.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o vysvětlení PD a VV.

1) položka č. 408+409 ve výkazu výměr 1.01 - nerozumím počtu kusů, neměla by být položka v bm? Prosím o bližší specifikaci, jak se došlo k dané výměře.



Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že se jedná o prefa výrobek, který by měl být vyroben na míru. Z uvedeného důvodu jsou do popisu uvedeny rozměry atypického výrobku vycházející z PD a měrnou jednotku jsou ks. Počty kusů jsou vyvozeny z PD (CHOP_Detaily, str. 19) - viz. pol. 408 (jsou tři stupně, z toho plynou 3 ks), tatáž metodika platí u pol. 409.

Dotaz č. 2:

2) položka 411 ve výkazu výměr 1.01. - v běžné praxi se pod teraco epoxidový nátěr nedělá. Je to opravdu nutné?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že podklad teraca bude opatřen penetračním disperzním nátěrem. Specifikace v rozpočtu bude na základě dotazu upravena.

Dotaz č. 3:

3) položka 416 + 419 ve výkazu výměr 1.01. - dle výměry (263,570m²) se jedná o opravy teraca, které se tam položí nově dle položky č.412. Nerozumíme tedy, proč bychom měli nové teraco dále brousit a leštit.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že Technologický postup provádění teraca byl konzultován společností (technologem), která se na teraco úzce specializuje. Po zrání teraca probíhá broušení, jako finální úprava povrchu je provedeno (uzavření) voskování a leštění. Rozpočtářský program Kros 4 nezná uvedené práce (nejsou zohledněny v pol. 412 - montáž), proto byly zvoleny nejbližší a nejvhodnější položky k výše uvedeným pracem (tj. pol. 416 + 419). Na základě tohoto dotazu nebude rozpočet upravován.

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací